

Modelo: **tx-TAPE**

Self-Fusion Weatherproofing Tape For Professional Telecommunications Installers

La cinta de fusión tx-TAPE está hecha a base de silicon que se adhiere a sí mismo sin necesidad de algún adhesivos, por esta razón es excelente para uso en una gran variedad de superficies como: cobre, plástico, PVC, etc. ya que no deja residuos. Es resistente al agua, rayos UV, salinidad y químicos corrosivos, ideal para aislamiento o unión de cables.




- ▶ Asegúrese que la superficie se encuentre limpia antes de aplicar la cinta.



- ▶ Coloque la cinta sobre el área a cubrir sosteniéndola firmemente y estírela (con tensión) alrededor del objeto (retirar la primera película transparente para comenzar a bobinar).



- ▶ Continúe estirando la cinta, con una superposición de 1,27 cm entre cada capa, y envuélvala sobre sí misma para que se funda.



- ▶ Cubra por completo el área y corte la cinta cuando haya terminado, presione el extremo firmemente para retirarla y corte cuidadosamente con tijeras o navaja.